

厦门益弘特电子科技有限公司

整改报告

厦门市集美生态环境局：

2023年2月，集美区生态环境局来我司进行现场检查，发现如下问题：

1. 该公司危险废物仓库外未设置管理制度，危废间内未设置分类标识，袋装危险废物小标识未标明危险废物种类。
2. 废气处理：该公司喷淋塔围堰内积水 pH 试纸检测呈碱性。
3. 管路走向：该公司1楼导入分支分流收集槽的管道未标识。

我司领导非常重视，立即组织相关人员针对问题点进行整改，现已完成整改工作（具体详见附件及图片）。


问题 1、该公司危险废物仓库外未设置管理制度，危废间内未设置分类标识，袋装危险废物小标识未标明危险废物种类。

整改前：我司根据现场排查指出的问题进行了立行立改，无整改前照片。

整改后：①规范设置危险废物暂存仓库。②对危险废物进行分类收集贮存，规范张贴袋装危险废物小标识。



危废暂存间外已完善管理制度



污染防治责任信息



污染防治责任制度



对危险废物进行分类收集贮存，规范使用危险废物标识。



已完善袋装危险废物小标识

问题 2、废气处理:该公司喷淋塔围堰内积水 PH 试纸检测呈碱性。

整改前: 我司根据现场排查指出的问题进行了立行立改, 无整改前照片。

整改后: ①喷淋塔已进行整改, 加强废气处理设施运行管理, 杜绝跑冒滴漏。②完善废气处理设施运行台帐。



已完善喷淋塔运行管理

废气塔每日点检表

设备名称: 洗气塔		设备编号: F-01										保养月份: 3月																				
项目	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
机台5S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
各部件的润滑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
连接件清洁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
电机运转情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
水箱水位	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PH值是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
点检者	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	
点检时间	8:10	8:15	8:20	8:25	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	9:10	9:15	9:20	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55	10:00	10:05	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	
确认者	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈
备注:	以上正常的以画√表示, 不正常的以画×表示, 如有异常应立即停止生产并进行故障处理, 待以上正常后方可继续生产																															

注: 正常打√, 异常打X并记录

表格编号: FM-0

填表人:

废气处理设施运行台帐已完善

问题 3、该公司 1 楼导入分支分流收集槽的管道未标识。

整改前：无

整改后：已完善各类废水管道标识，并注明废水种类和流向。



已完善管道标识并注明废水种类、流向

联系人：张洁 联系电话：18050011785。

厦门益弘特电子科技有限公司

2023 年 3 月 21 日

专家意见

厦门益弘特电子科技有限公司环境问题专项整改验收意见

2023年4月3日，厦门益弘特电子科技有限公司在先锋（厦门）电镀开发有限公司组织了“厦门益弘特电子科技有限公司环境问题专项整改”验收会，会议特邀了3名专家（名单附后）。与会专家和企业代表踏勘了现场，核实了整治完成情况，经讨论和评议，形成验收意见如下：

一、企业问题

1. 危废管理：该公司危险废物仓库外未设置管理制度，危废间内未设置分类标识，袋装危险废物小标识未标明危险废物种类。
2. 废气处理：该公司喷淋塔围堰内积水，PH试纸检测呈碱性。
3. 管路走向：该公司1楼导入分支分流收集槽的管道未标识。

二、专家意见

厦门益弘特电子科技有限公司已按照“先锋(厦门)电镀开发有限公司及入驻企业环境问题专项整改”要求，完成如下整改：

1. 规范设置危险废物暂存仓库；对危险废物进行分类收集贮存，规范张贴了袋装危险废物小标识。
2. 现场检查喷淋塔围堰内无积水；加强废气处理设施运行管理，杜绝跑冒滴漏。
3. 完善各类废水管道标识，并注明废水种类和流向。

2023年3月21日完成整改工作，向厦门市集美生态环境局呈交了整改报告。

专家组认为存在问题已完成整改，同意通过验收。

专家组：



2023年4月3日

会议签到表

日期：2023年4月3日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	手机号码	邮箱
1	傅玉兴	厦门市物科院(退休)	高工	1380607866	1380607866@163.com
2	陈文田	厦门市物科院	高工	1360603884	chenwentian3884@163.com
3	陈鹏	海洋三所	正高	1529220390	chenpeng@gmail.com
4	张冰	厦门益弘特耐科技股份有限公司	经理	18050011785	xmyk@163.com
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					